

## Bergerak Cepat, Personil Koramil 04/Bonjol Bersihkan Material Longsor

Syafrianto - [PASAMAN.OPINIPUBLIK.ID](https://PASAMAN.OPINIPUBLIK.ID)

Nov 17, 2024 - 18:40



Pasaman, - Tingginya Intensitas hujan pada Sabtu siang 16 November 2024 sampai malam hari mengakibatkan bencana tanah longsor wilayah Koramil 04/Bonjol, Kodim 0305/Pasaman.

Akibatnya akses jalan Rimba Malampah penghubung antara Jalan lintas Kumpulan Padang Sawah dan Jalan Koto Tengah Simpang, Kabupaten Pasaman terputus tertutup material tanah dan kayu.

Upaya penanganan Pelda Syofia Jalis Danpos Babinsa berserta Anggota Koramil 04/Bonjol bersama pihak BPBD Kabupaten Pasaman mengerahkan Alat berat untuk memindahkan meterial yang menutupi badan jalan.

Sementara Dandim 0305/Pasaman Letkol Arh Budi Prasetya memerintahkan Danramil 04/Bonjol Kapten Inf Jarmen Sinaga dan Personilnya agar segera mengatasi terputusnya jalan lintas Kumpulan Padang sawah di beberapa titik longsor di Rimbo Malampah bersama Tim BPBD Pasaman.

"Titik longsor sebanyak 7 titik di rimbo malampah dengan panjang longsor bervariasi 50 - 200 m dan 3 titik di jalan Koto Tengah - Simpang dengan Panjang longsor 20 - 40 m," kata Dandim Letkol Arh Budi Prasetya, Minggu (17/11/2024).

Dandim juga menghimbau kepada seluruh masyarakat yang melintasi jalan tersebut supaya selalu waspada dan berhati-hati dan tidak menuntut kemungkinan terjadinya longsor susulan.

"Apabila terjadi bencana susulan agar segera menghubungi petugas untuk dapat segera di tanggulangi," ajaknya.